



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TRES CORONAS CANTON POXLAJUI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0143-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: SITUACION ACTUAL (REPARACION DE MURO DE BLOCK) E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento, instalación de azulejo y repello de paredes en cocina.



Foto 3: SITUACION ACTUAL (PINTURA EN PAREDES)




Foto 4: SITUACION DIRECCION (REMOZAMIENTO EN PAREDES)



Foto 5: SITUACION ACTUAL (CONSTRUCCION DE CAJA PARA DRENAJE)



Foto 6: SITUACION ACTUAL (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

