

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patziitzi San Diego, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0147-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Aula 1 sustitucion de cemento a piso a duela



Foto 2: Aula 2 sustitucion de cemento a piso a duela



Foto 3: Aula 3 sustitucion de cemento a piso a duela



Foto 4: Aula 4 sustitucion de cemento a piso a duela



Foto 5: Aula 5 sustitucion de cemento a piso a duela



Foto 6: Aula 6 sustitucion de cemento a piso a duela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad, Totoncapán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patziltzic San Diego, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0147-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Aula 7 sustitucion de piso a duela



Foto 8: sustitucion de piso a duela en pasillo



Foto 9: sustitucion de piso a duela en patio




Foto 10: sustitucion de piso a duela en cocina



Foto 11: sustitucion de piso a duela en area de pila




Foto 12: pasillo de Servicios sanitarios sustitucion de piso a duela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzijtzc San Diego, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0147-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 13: baño 1 sustitucion de piso a duela



Foto 14: baño 2 sustitucion de piso a duela



Foto 15: baño 3 sustitucion de piso a duela



Foto 16: baño 4 sustitucion de piso a duela



Foto 17: baño 1 cambio e instalacion de sanitario de doble descarga con accesorios



Foto 18: baño 2 cambio e instalacion de sanitario de doble descarga con accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzijtzc San Diego, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0147-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 19: baño 3 cambio e instalacion de sanitario de doble descarga con accesorios

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

