



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom Aldea Chimente Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0148-43	FECHA:	2 de junio del 2025



Foto 1: daño en el piso en relación al color y presenta algunas fisuras por el tiempo que lleva de construcción el establecimiento.



Foto 2: De igual manera se ve el desgaste de piso, por que se trapea diariamente se ha desgastado.



Foto 3: la dobladura, del canal por golpes no completa con las funciones de recaudar el agua.



Foto 4: el canal presenta, dobladura por alto caudal del agua, presenta goteras.



Foto 5: El piso de las aulas ya estan desgastado,



Foto 6: El corredor el piso tambien ya está desgastado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento
NIVEL 43
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA ORIGINAL RURAL MIXTA
PARAJE COXOM
DIRECCION
ALDEA CHIMENTE
TOTONICAPAN