

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chi-Pérez aldea Barraneché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0149-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto: 1 Pintada de paredes de aula exteriori planta alta



Foto: 2 Pintada de modulo de baños planta alta



Foto: 3 Sustitución de piso de aula planta baja



Foto: 4 Sustitución de piso de aula planta baja



Foto: 5 Pintada de pared de circulación planta baja



Foto: 6 Pintada de módulo de baños planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

