



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZAMATZAM, ALDEA VÁSQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0150-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Primera vista del techo de patio a remozar.



Foto 2: Segunda vista del techo de patio a remozar.



Foto 3: Vista de instalación eléctrica de aulas a remozar.



Foto 4: Vista de instalación eléctrica de corredor a remozar.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---