

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi-Batz, Cantón Paxtocá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0155-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Colocación de azulejo en las paredes del baño de niños y en el baño de niñas.



Foto 2: Colocación de piso antideslizante, en el baño de niños y en el baño de niñas.



Foto 3: Mantenimiento de las costaneras de metal, techo del patio del edificio escolar, Módulo 1.



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada, techo del patio del edificio escolar, módulo 1.



Foto 5: Sustitución de canaletas en frente del techo del edificio escolar.



Foto 6: Tallado y repello de las columnas, techo del patio del edificio escolar, módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar una lista de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi-Batz, Cantón Paxtoca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0155-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Sustrucción de malla de muro perimetral, en una parte de la circulación perimetral del edificio escolar.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPE	

	
Firma y sello Director Centro Educativo Público	