



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pak'isis, Aldea Tzanixnam.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0160-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Contempla el deterioro del canal de caída de agua pluvial.



Foto 2: Contempla el deterioro y óxido de las láminas del techo de la escuela



Foto 3: Se observa la malla tirada inservible.



Foto 4: Se visualiza el deterioro de los cables del sistema eléctrico.



Foto 5: Muestra el deterioro de los cables del sistema eléctrico desde otro ángulo.



Foto 6: Se observa el deterioro del techo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ajustar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público