

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chitaqtux Aldea Chuanoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0162-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y COLOCACION DE TUBERIAS DE CANAL PVC.



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO DE CERAMICO Y CONSTRUCCION DE MESETA DE COCINA.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE UN PORTÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE UNA VENTANA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA.



Foto 6: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN 3 AULAS, BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chitaqtux Aldea Chuanoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0162-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE LAVADEROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAVADERO PEQUEÑO.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS.



Foto 4: COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS



Foto 5: ALISADO DE PARED DE BLOCK DE 60.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTURA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBOS PARA CANALETAS Y BAJADA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir hasta el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

