

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuisacmaljá, cantón Xolsacmaljá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0163-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Vista de la cerca perimetral del patio de la escuela que requiere sustitución



Foto 2: Vista de la cerca perimetral de la entrada al establecimiento que requiere sustitución



Foto 3: Vista del portón principal del establecimiento que requiere sustitución



Foto 4: Vista del portón lateral del establecimiento que requiere sustitución



Foto 5: Vista del aula 1 que requiere instalación de piso



Foto 6: Vista del aula 2 que requiere instalación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---



Foto 7: Vista de la Dirección del establecimiento que requiere instalación de piso




Foto 8: Vista del establecimiento que requiere ser pintada



Foto 9: Vista de los baños que requieren sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

	 Firma y sello del Presidente de la CEE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	--	---