

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0164-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico salón de actos



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico de aula 3



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico de aula 4



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico de aula 5



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico de aula 6



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se agregan más de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0164-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Repintado de puertas de color azul nacional aulas 1 y 2



Foto 8: Repintado de puertas de color azul nacional aulas 3 y 4



Foto 9: Repintado de puerta de color azul nacional aulas 5 y 6



Foto 10: Repintado de puerta de cocina de color azul nacional



Foto 11: Repintado de puertas de servicios sanitario y migitorio de color azul nacional



Foto 12: Repintado de puertas de color azul nacional de dirección y bodega No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0164-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Repintado de puerta color azul nacional bodega de alimentos No. 1



Foto 14: Repintado de puertas de aulas de azul nacional salón de actos




Foto 15: Repintado de baranda de azul nacional



Foto 16: Repintado de baranda de azul nacional



Foto 17: Sustitución de cielo falso UPVC de aulas




Foto 18: Sustitución de cielo falso UPVC salón de actos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimul, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0164 -43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: Sustitución de piso de cemento por piso antiestático e instalación de azulejo sanitario



Foto 20: Sustitución de piso de cemento por piso antiestático e instalación de azulejo sanitario



Foto 21: Sustitución de piso de cemento por piso antiestático e instalación de azulejo sanitario.




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo E.O.R.M. NIVEL 43 PARAJE PAIMUL, CANTÓN TZANIXNAM, TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

