

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0166-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Instalación de piso azulejo y pintura en baños.



Foto 2: Instalación de piso azulejo y pintura en baños.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal en baños.



Foto 4: Sustitución de puerta de bodega.



Foto 5: Sustitución de ventanas en aulas.



Foto 6: Sustitución de ventanas en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0166-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Sustitución de plancha de 3 ornillas e instalación de azulejo en cocina.



Foto 8: Instalación de azulejo y sustitución de puertas en mueble de cocina.



Foto 9: Sustitución de un Inodoro en baño 4.



Foto 10: Sustitución de pila de un lavadero.



Foto 11: Pintura del área exterior del Establecimiento.




Foto 12: Pintura del área exterior del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0166-43	FECHA:	2/06/2025



Foto13: Instalación de piso, repello y pintura en paredes de bodega.



Foto 14: Repello en las paredes y pintura de muro de patio.



Foto 15: Instalación de balcones en cocina.



Foto 16: Instalación de balcones en ventana del aula.



Foto 17: Sustitución de torta de cemento por piso en cocina.




Foto 18: Sustitución de torta de cemento por piso en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Papuerta, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0166-43	FECHA:	2/06/2025




Foto 19: Sustrucción de plancha de 3 ornillas e instalación de azulejo en cocina.



Foto 20: Instalación de azulejo y sustitución de puertas en mueble de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Directora Centro Educativo Público
---	--