

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITAX, CANTÓN TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0167-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto1: Cambio de techo de un modulo de 2 aulas y dirección



Foto 2: Sustitución de Taza Sanitaria de los baños



Foto 3: Reparación de Patio por grietas



Foto 4: Cambio de tubo de caída de agua PVC




Foto 5: Repello de la Cocina



Foto 6: Cambio de tubo de caída de agua PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

