

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi García Cantón Pachoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0171-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 1: Ventanas ubicadas en el pasillo de la escuela que necesitan balcones para mayor seguridad.



Foto 2: Ventanas ubicadas en la parte exterior de la escuela que necesitan balcones para mayor seguridad.



Foto 3: Cambio de lámina duralita deteriorada por lámina troquelada en el sanitario de la escuela



Foto 4: cambio de lámparas tubulares colgantes por nuevas lámparas led con base de metal en cada aula



Foto 5: cambio de lámparas tubulares colgantes por nuevas lámparas led con base de metal en el pasillo de la escuela



Foto 6: colocación de pavimento de concreto frente de la escuela. Largo de 15 mts por 4.30 mts de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chi García Cantón Pachoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0171-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 7: Exterior de la escuela que se pintará



Foto 8: Interior de una de las aulas que se pintará



Foto 9: interior de una de las aulas que se pintará



Foto 10: sanitarios y puertas que se pintarán



Foto 11: Puertas de las aulas que se pintarán



Foto 12: cocina de la escuela que necesitan 2 balcones, y también será pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

