



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundarias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0180-45	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto1: Sustrucción de malla grande por una más pequeña y 3 hileras de block.



Foto 2: Sustrucción de adoquines hundidos y cuneta por losa y nueva cuneta.



Foto 3: Sustrucción de láminas y tendales por estructura de metal.



Foto 4: Demolición de 2 planchas, por 2 planchas integradas.




Foto 5: Sustrucción de mallas por barandas.



Foto 6: Mantenimiento de pintura en porton de entrada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	X	DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	Totonicapán		MUNICIPIO:	Totonicapán			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0180-45		FE CH A:	5 de septiembre de 2025			



Foto 7: Pintado de todas las aulas parte interior



Foto 8: Pintado de exterior



Foto 9: Pintado de la circulación



Foto 10: Pintado del salón





Foto 11: Colocación de 1 ventana corrediza en una bodega para el INEBT



Foto 12: Repello de pared y colocación de piso y cable para luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------	--------------------------

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paimut, Cantón Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0180-45	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto13: Sustrucción de la puerta de madera por una puerta de metal.



Foto14: Mantenimiento de pintura para barandas.




Foto15: Mantenimiento de pintura a 2 balcones de ventanas de un aula.



Foto16: Mantenimiento de pintura a la base de Rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--