

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Centro America"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0215-43	FECHA:	2/06/2,025



Foto1: Sustrución de piso, por piso de granito en el salón.



Foto 2: Sustrucion de piso por piso de granito, Dirección lado sur



Foto 3: Sustrución de piso por piso de granito, aula 3 lado sur



Foto 4: Sustrución de piso por piso de granito, aula 2 lado sur



Foto 5: Sustrución de piso por piso de granito, aula 1 lado sur



Foto 5: Sustrución de piso por piso de granito en el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Graciel Say

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo EORM



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Centro America"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0215-43	FECHA:	2/06/2,025



Foto 7: Sustrucción de piso, por piso de granito aula 1 lado norte



Foto 8: Sustrucción de piso por piso de granito, Aula 2 lado norte



Foto 9: Sustrucción de piso por piso de granito, aula 3 lado norte



Foto 10: Sustrucción de piso por piso de granito, dirección lado norte




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

