

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chimenchú, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0488-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Aula para sustitución de piso



Foto 2: Vista de las áreas a pintar



Foto 3: Vista del cableado eléctrico a reinstalar



Foto 4: Vista de de donde se va instalar el cielo falso



Foto 5: Puertas a sustituir



Foto 6: Inodoros, lavamanos, mingitorio y piso a sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chimenchú, aldea Tzanixnam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0488-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Vista de cocina donde se instala el piso y azulejo.



Foto 8: Vista de cocina donde se instala azulejo




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

