

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD ALDEA VASQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0502-43	FECHA:	1/09/2025



Foto1: SUSTITUCION DE AZULJEJO PARA TODO LA PLANCHA



Foto 2: INSTALACION DE PISO DUELA DE 20 X60 EN COCINA



Foto 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO DUELA DE 20X60 EN AULAS



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL A PVC 2 EN COCINA Y 1 EN DIRECCION




Foto 5: INSTALACION DE PISO CERAMICO EN DIRECCION 20X60




Foto 6: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la CPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANCA
ESTABLECIMIENTO:	08-05-0114-41	FECHA:	1/09/2025




Foto7: REPELLO BASE GRIS Y BLANQUEADO REMOLINEADO EN COCINA



Foto8: SUSTITUCION DE PLANCHA POR PLANCHA DE LEÑA CON CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

