



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Rural de Occidente No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Parramón, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0503-46	FECHA:	2 junio de 2025



Foto 1: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal, en el aula No. 12.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal en mal estado por puerta de metal, del aula No. 14.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal, en el aula No. 15.



Foto 4: Instalación de balcones de metal en el área de laboratorio de computación del segundo y tercer nivel.



Foto 5: Sustitución de baranda de metal en mal estado por baranda de metal en el área de laboratorio de computación.



Foto 6: Sustitución de puerta de madera en mal estado por puerta de metal, en el aula No. 17.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

