



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TENERIAS EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVE. Y 6TA. CALLE ESQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0789-43	FECHA:	19/03/2025



Foto1: Pintada de muros interiores.



Foto 2: Sustitucion de chapa




Foto 3: Reparacion de pared de tablayeso



Foto 4: Una rampa en la entrada principal



Foto 5: Sustitucion de lamina por pared de tablayeso



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC de 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (OP)



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TENERIAS EQUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVE. Y 6TA. CALLE ESQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0789-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: Colocacion de marco y puerta de metal



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 3: Cambio de vidrios quebrados



Foto 4: Pintada de barandas



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARAS GASNEON A TIPO LED



Foto 6: REPARACION DE LAMPAPARAS DE MERCURIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público