



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EORM Dr. Mariano Galvez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alddea Barraneché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1719-42	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Estado actual de las ventanas



Foto 2: Ventanas donde se colocan los balcones.



Foto 3: Piso de cemento alizado en rojo óxido en la cocina.




Foto 4: Estado actual de la lamina a reparar las goteras y canaletas.



Foto 5: Estufa de leña donde se coloca azulejo.



Foto 6: Lavatrastos en donde se coloca azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EORM Dr. Mariano Galvez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barraneché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1719-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Estado actual de la pintura



Foto 2: Estado actual de la pintura.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

