



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Pamaczul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maczul Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1730-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Vista previa del techo sin caída de agua, se instalará la caída de agua pluvial



Foto 2: Vista previa puertas, se les dará mantenimiento y se instalarán chapas.



Foto 3: Vista previa pared, se pintará nuevamente las paredes del establecimiento.



Foto 4: Vista previa del la cubierta del techo, se sustituirá con nuevo techo.



Foto 5: Vista previa piso de la cocina, se instalará por piso cerámico.



Foto 6: Vista previa piso de aula, se sustituirá por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

