

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PORTAZUELA , CANTON PAXTOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 01 - 1819 - 42	FECHA:	1/09/2025




Foto 1: Sustrución de inodoros, techo y piso en baños



Foto 2: Sustrución de puertas en baños




Foto 3: Sustrucion de piso en aula del modulo 1



Foto 4: Sustrución de piso en gradas del modulo 1



Foto 5: Sustrución de piso en cosina



Foto 6: Mantenimiento de pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

