



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Justo Rufino Barrios J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzarájmac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2381-42	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto1: Renozamineto de ventana de metal por PVC Corridizo.



Foto 2: Remozamiento de ventana de metal por PVC corredizo



Foto 3: Instalacion de ventana y cambio de balcón aula No. 2



Foto 4: Instalación de balcón, aula No. 2




Foto 5: Remozamineto de ventana PVC y balcon.



Foto 6: Remozamineto de techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Justo Rufino Barrios J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Coxom, Cantón Patzarájmac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2381-42	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 7: Cambio de techo.



Foto 8: Remozamineto de techo duralita a techo troquelada.



Foto 9: Remozamineto de techo zinc a troquelada area de sanitarios.




Foto 10: Remozamineto de techo de cocina.



Foto 11: Cambio de sanitario



Foto 12: remozamiento de sanitario ahorrador de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina J. Talam

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

