

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2430-45	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico




Foto 2: Reparación del sistema eléctrico



Foto 3: Instalación de balcones en ventanas



Foto 4: Instalación de balcones en ventanas



Foto 5: Sustitución de cerco perimetral



Foto 6: Sustitución de cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2430-45	FECHA:	06/10/2025



Foto 7: Mantenimiento de porton



Foto 8: Mantenimiento de porton



Foto 9: Mantenimiento a puertas



Foto 10: Mantenimiento a puertas



Foto 11: Sustitución de puerta




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico
--	---

