

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicruz, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2431-45	FECHA:	1 de septiembre de 2025



Foto1: Desvaciado de la fosa septica, y rellenado con celecto tapado y sellado.



Foto 2: Instalación de pisos de porcelanato en laboratorio, a cambio de la torta de cemento.



Foto 3: Instalación de pisos de porcelanato en bodega, a cambio de la torta de cemento.



Foto 4: losa de patio e instalacion de piso Anda Lucia en patio.




Foto 5: Sustitución de pila plastica, a Pila de concreto y reubicación.



Foto 6: Sustitución de dos puertas a metal color madera, a cambio de puerta prefabricada y puerta en mal estado de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicruz, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 01 - 2431 - 45	FECHA:	1 de septiembre de 2025



Foto 7: Remodelación de bodega hecha de block, Con fisuras levantado y sellado con columnas.



Foto 8: Fabricación e instalación de balcon de laboratorio



Foto 9: Pintada dentro de la bodega la parte interior de la misma.



Foto 10: Pintada del laboratorio en su interior.



Foto 11: Fabricación e instalación de una ventana, y fabricación e instalación de balcon de bodega.



Foto 12: Sustitución de una lamina troquelada de metal de sobre el aula, a cambio de mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuicruz, Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 01 - 2431 - 45	FECHA:	1 de septiembre de 2025




Foto 13: sustitución de 4 láminas troquelada tragaluz de sobre cancha, se encuentran en la estado.



Foto 14: Instalación de piso antilicante en las gradas entrada principal a cambio de la torta de cemento.





Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

