



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2436-45	FECHA:	01 de septiembre 2025



Foto 1: Cambio de la estructura de techo de madera por metal. Cambio de 1 ventana y colocación de 1 balcon, sustitución de 12m² piso en mal estado.




Foto 2: Cambio de 2 ventas de metal por aluminio y colocación de 2 balcones, sustitución de 38 m² de piso en mal estado y reemplazo de ducto eléctrico.



Foto 3: Cambio de la estructura de techo de madera por metal, cambio de 9m² piso en mal estado y sustitución de ducto eléctrico y sus accesorios, cambio de plafonera por 1 lampara de tubos led.



Foto 4: Cambio de la estructura de techo de madera por metal. Cambio de 1 ventana de metal por aluminio blanco y colocación de 1 balcon, sustitución de 12m² de piso en mal estado y reemplazo de ducto electrico.



Foto 5: Cambio de 2 ventanas de metal en mal estado por aluminio blanco y colocación de 2 balcones.



Foto 6: Cambio de la estructura de techo de madera por metal, sustitución de ducto eléctrico y sus accesorios, cambio de plafonera por 2 lamparas de tubo led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

