

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2503-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Puerta



Foto 2: Pared de la cocina



Foto 3: Piso de cocina



Foto 4: Barandas



Foto 5: Techado



Foto 6: Bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar información de las.


José

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasajoc, Cantón Maczul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2503-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: Gradas




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Losera



Firma y sello del Presidente COPB

[Signature]



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público