

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 623	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2514-45	FECHA:	1/09/2025



Foto1: REMODELACION DE LAS PAREDES Y PUERTAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 2: REMODELACION DE VENTANAS Y BALCONES.



Foto 3: REMODELACIÓN DE DIVISIONES EN DOS AULAS.



Foto 4: DIVISIONES DE AULAS.





Foto 5: PANTAR PAREDES Y UTILIZAR IMPERMEABILIZANTE PARA LA HUMEDAD.



Foto 6: SUSTITUCION DE LAS LAMINAS POR BARANDAS Y PUERTAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 623	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2514-45	FECHA:	1/09/2025




Foto 7: PANTAR PAREDES EXTERIORES Y UTILIZACION DE PASAMANOS.



Foto 8: REMODELACION DEL MURO PERIMETRAL Y PUERTA DEL NUFED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello del Centro Educativo Público
--	---