

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Calvario, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0007-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO (LAVA MANO)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE VENTANA



Foto 5: CANALES DE AGUA RESIDUALES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Calvario, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0007-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO (PASILLO)



Foto 8: CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO (ESENARIO)



Foto 9: AMPLIACIÓN PARED DE ESENARIO (ALTURA)




Foto :




Foto :






Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

