

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Calvario, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0012-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE COPOTE TROQUELADA




Foto 3: ELEMENTO DE FIJACIÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: REPARACIÓN CABLEADO EELÉCTRICO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP de Paraje El Calvario
CANTÓN SAN RAMÓN
SAN CRISTÓBAL
TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Paraje El Calvario
CANTÓN SAN RAMÓN
SAN CRISTÓBAL
TOTONICAPÁN