



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AV. 3-31 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0023-45	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Pintura en mal estado exterior e interior de las aulas



Foto 2: Ventanas, Vidrios quebrados y sin barandas




Foto : 3 puertas de metal.



Foto 4: Mantenimiento a portones



Foto 5: Mantenimiento de barandas



Foto 6: torta de semento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

