



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chulin, aldea Patachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Cambio de lamina y piso de la cocina



Foto 2: Cambio de chimenea y ventana en la cocina



Foto 3: Cambio de azulejo e implementación de puerta en gabinete de la cocina



Foto 4: implementación de piso ceramico en el salón




Foto 5: Cambio de focos en todas las aulas



Foto 6: Techo falso en 4 aulas de 6.50 X 6.00 metros y 2 aulas de 7.78 X5.76 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo

