



Ministerio de Educación

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuitap Aldea Patachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0044-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Instalación de balcones de metal en las aulas 1 y 2 parte frontal y Pintura en las mismas interior y exterior



Foto 2: Pintura en muro exterior parte trasera del establecimiento.



Foto 3: Pintura en muro exterior e interior del establecimiento parte frontal de la misma.



Foto 4: Instalación de balcones de metal en aulas 1 y 2 parte trasera de las mismas



Foto 5: Pintura en muro exterior e interior de los baños para niños y niñas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro J. Rivera

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

