



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0121-43	FECHA:	2/06/2025




Foto1: Sustitución de ventana por pvc y mantenimiento de balcones



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Sustitución de puerta de metal.



Foto 4: Sustitución de cableado electrico y plafoneras.



Foto 5: Sustitución de mingitorios




Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0121-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustitución de torta de cemento por adoquín



Foto 2: Sustitución de canales de PVC y bajadas de agua



Foto 3: Reparación red de drenaje de lavaderos.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---