

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICOTOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0126-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA A METAL



Foto 2: INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, REPARACION DE ESCUADRA PARA SOSTENER CANAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE VENTANA, PILA, INSTALACION DE DESAYUNADOR CON CERAMICA Y PUERTA, SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCION DE CERAMICA SOBRE Y A LOS LADOS DE PLANCHA RURAL, SUSTITUCION DE CHIMINEA A CONCRETO



Foto 6: AULA. INSTALACION DE PISO CERAMICO, REPELO EN MURO, CERNIDO EN MURO, SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

