Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	**Totonicapán**	MUNICIPIO:	**San Cristóbal Totonicapán**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**CEIN -PAIN-**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**Totonicapán**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**08-02-1897-42**	FECHA:	**12 de junio de 2025**

Foto1: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Foto2: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Foto 3: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Foto 4: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Foto 5: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Foto 6: Reparación de Drenaje y red de agua potable. Reparación de piso de Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COEDUCA

CEIN PAIN Consejo Educativo Nivel Inicial 2 Barrio La Cipresera San Cristóbal Totonicapán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN PAIN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	**Totonicapán**	MUNICIPIO:	**San Cristóbal Totonicapán**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**CEIN -PAIN-**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**Totonicapán**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**08-02-1897-42**	FECHA:	**12 de junio de 2025**

Foto1: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Foto 2: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Foto 3: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Foto 4: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Foto 5: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Foto 6: Sustitución de ventanas de hierrro a PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de

CEIN PAIN Consejo Educativo Nivel Z Barrio La Ciénaga San Cristóbal Totonicapán

Firma y Sello Director Centro Educativo

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN PAIN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	**Totonicapán**	MUNICIPIO:	**San Cristóbal Totonicapán**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**CEIN -PAIN-**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**Totonicapán**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**08-02-1897-42**	FECHA:	**12 de junio de 2025**

Foto1: Remozamiento de pila, estructura de techo

Foto 2: Remozamiento de pila, estructura de techo

Foto 3: Remozamiento de pila, estructura de techo

Foto 4:Remozamiento de pila, estructura de techo

Foto 5: Remozamiento de pila, estructura de techo

Foto 6: Remozamiento de pila, estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numeración de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COEDUCA

Firma y Sello Director Centro Educativo

CEIN PAIN Consejo Educativo Nivel 42 San Cristóbal, Totonicapán

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN PAIN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	**Totonicapán**	MUNICIPIO:	**San Cristóbal Totonicapán**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	**CEIN -PAIN-**	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	**Totonicapán**
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	**08-02-1897-42**	FECHA:	**12 de junio de 2025**

Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CEIN PAIN
Consejo Educativo Nivel 42
San Cristóbal Totonicapán
Barrio La Cienaga

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL
SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
-PAIN-