



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | San Francisco El Alto                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parajes Paxolá y Chijolom, Barrio Xolve |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-03-0026-43               | FECHA:                         | 19-09-2025                              |



Foto1: Aula No. 1 cambio de piso



Foto 2: Cambio de piso en aula No. 2



Foto 3: Cambio de piso en Aula No. 3



Foto 4: Cambio de piso Dirección



Foto 5: Sustitucion de plancha de metal de cocina



Foto 6: Pintada de interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bueno*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

