

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Pinales, aldea San Antonio Sija
ESTABLECIMIENTO:	08-03-0016-43	FECHA:	1 de Septiembre de 2025



Foto 1: Fabricación de 1 plancha de cocina, con acabado de azulejo.



Foto 2: Azulejado de pared en el área de cocina. 23 mts.




Foto 3: Colocación de mts de piso en el área de cocina, 20 mts.



Foto 4: Pintada completa exterior e interior del establecimiento, con socalo en toda la dimensión, 2820 m².




Foto 5: Colocación de azulejo en el área de baños, pared y suelo, 54 mts.



Foto 6: Pintada de estructura y barandas con las medidas 32 mts de largos x 1 mt de alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Pinales, aldea San Antonio Sija
ESTABLECIMIENTO:	08-03-0016-43	FECHA:	1 de Septiembre de 2025



Foto7: Colocación de tubería para bajadas de agua parte frontal con medidas de 18 mts.



Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

