



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuichaj Aldea Pachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0018-43	FECHA:	01/09/2025



Foto 1: repello y cernido de paredes de baños interno y externa mente, sustitución de lamina.




Foto 2: Sustitución de inodoros y migitorios de los baños, sustitución de piso de torta de cemento por piso ceramico.



Foto 3: mantenimiento a puertas de baño y aulas del establecimiento, porton principal, bodega, dirección



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores de aulas, cocina, baños. Bodega,




Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores de aulas, cocina, baños, bodega, y muro de circulación



Foto 6: Sustitución de lamparas led y reparación de cableado electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Galindo Celidón R.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

