

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tzanjuyub, aldea Paxixil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0019-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Reparacion de Sistema Electrico



Foto 2: Reparación de Cocina, reparacion estufa de leña



Foto 3: Reparación de cocina y pollo para cocinar



Foto 4: Reparacion de repello y cernido de paredes en la bodega de alimentos y colocación de piso lavable.



Foto 5: Ventanas colocación de balcones en el módulo 2



Foto 6: Reparacion de cocina, mejoramiento de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

