



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tzanjuyup, aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0021-43	FECHA:	10/03/2025



Vista total de porton y ventana de la direccion del primer modulo, donde se debe de hacer el cambio total




Vista exterior de 3 puertas por mantenimiento y 6 puertas con necesidad de pintura



Vista exterior de aulas con necesidad de balcones de enfrente y de tras, 6 aulas con cambio de vidrios y necesidad de pintura exterior de 6 aulas, 2 aulas de terraza y cocina



aula interior de 1 aula se colocaran piso ceramico



Vista interior de 3 aulas y salon con necesidad de pintura



Vista interior de 3 aulas y direccion donde se cambiarian 2 toma corriente, 2 apagadores y 2 lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

