

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuija, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0022-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Ampliación de mesa de trabajo



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de canales de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de láminas



Foto 5: Mantenimiento de puertas



Foto 6: Mantenimiento de servicios sanitarios y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Utilizar el número de hoja.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuija, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0022-43	FECHA:	2/06/2025



Foto7: Sustitución de pila



Foto 8: Sustitución de tuberías de aguas negras



Foto 9: Adoquinamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.C.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

