



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chixuar, Aldea Pabatoc.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0025-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de muro de contención con inyección de concreto.



Foto 2: Reparación de acera área posterior de escuela con fundición para tráfico liviano.



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto parte posterior de la escuela.



Foto 4: Reparación de bordillo entrada lateral de la escuela.



Foto 5: Reparación de drenaje en cocina, reparación de pila existente, elaboración de caja trampa de grasa.



Foto 6: Reparación de puertas de baño y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chixuar, Aldea Pabatoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0025-43	FECHA:	10 de marzo de 2025.



Foto 7: Sustrucción e instalación de mamparas para mingitorios



Foto 8: Sustrucción de entechado sobre mingitorio.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

