

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasacaquim, Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0027-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto1: Sustitucion de lamina troquelada cal. 26 plicarbonato.



Foto 2: Sustitucion de piso de concreto.



Foto 3: Sustitucion de piso con adoquin de trafico liviano decorativo.



Foto 4: Sustitucion de lamina por lamina calibre 26




Foto 5: Reparacion de cocina lavatrastos.



Foto 6: Sustitucion de tubería PVC línea principal agua pluviales 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--