

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 1 zona 2, barrio Chisiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0028-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: 1. Pintura de Muros Interiores y Exteriores.



Foto 2: Mantenimiento de cisterna y Depositos de Agua



Foto 3: Mantenimiento del Sistema Eléctrico



Foto 4: Mantenimiento e instalación de barandas



Foto 5: Sustitución de pasador por chapas a puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de laminas en techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 1 zona 2, barrio Chisiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0028-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: canales y bajadas de agua pluvial.



FOTO: 8 Instalación de ventana e instalación de balcones.



Foto 8: Mantenimiento de estructura metálica te techo y sustitución de gradas de madera por gradas de metal.



Foto: 9 Barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

