

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxucam, Aldea Chirrenox.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0059-43	FECHA:	10/3/2025



Foto1: El aula de primero primaria no está repellado, el piso es de torta de cemento, las dos ventanas están frágiles e incompleto la parte de arriba, hay una abertura donde ingresa polvo.



Foto 2: El aula de segundo y tercero primaria no está repellado, el piso es de torta de cemento, las dos ventanas están frágiles e incompleto la parte de arriba, hay una abertura donde ingresa polvo.



Foto 3: Parte externa de ambas aulas, donde se visualiza que no hay repello.



Foto 4: En el aula de quinto y sexto están en malas condiciones las 4 lámparas.




Foto 5: En el corredor también está en malas condiciones una lámpara.



Foto 6: El patio es de tierra, mide 100 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan.

Antonio Lopez Renol
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

