

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 6-81 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0146-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de tubería de aguas negras.



Foto 2: Mantenimiento de caja de aguas negras.



Foto 3: Sustrucción de piso de tierra por adoquín.



Foto 4: Fabricación de balcones para bodega de cocina.



Foto 5: Fabricación de balcones para bodega de cocina.



Foto 6: Complemento de muro perimetral 2.50 mt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo: J.M. SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: ESCUELA ONCIST. URBAN. NITIA EL ALTO TOTONICAPÁN, Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 6-81 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0146-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto7: Reparación de cuneta.




Foto 8: Reparación de planchan de concreto de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

