

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAQUICOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0148-43	FECHA:	10/03/2025



En la siguiente fotografía se observa el estado actual del piso que tiene un agujero del modulo numero 1 mismo que mide 8 metros por 5 metros que tambien necesita remosamiento colocandole piso ceramico



Foto 2: en la fotografia se observa el estado actual del modulo 2 el piso tiene muchas grietas pequeños agujeros que mide 8 metros por 5 metros tambien necesita remosamiento por contar con piso rustico



Estado del modulo numero 3 tambien cuenta con las características de los anteriores con la medida de 8 metros de laro por 5 metros de ancho tambien cuenta con grietas por lo que necesita remosamiento



Foto 4: Aqui vemos la bodega del centro educativo con una medida de 3.50 metros po 5 metros tambien cuenta con un piso rustico que necesita remosamiento



Foto 5: Aqui podemos apreciar el patio del centro educativo donde es necesario acerle remodelación aqui se utilizará piso granito mide 26 mts por 3 metros de ancho. Tambien se colocará 22 metros de socalo en todos los modulos en parte interna del centro educativo.



Foto 6: se puede observar la ausencia de balcones en el nodulo 4 por que los vidrios corren el riesgo de ser quebrados por los alumnos en el horario de receso se instalare 12 metros cuadrados de balcones tipo metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QEF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

