

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PABATOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0152-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Demolición de mingitorios por nuevos mingitorios, Reposición de piso de granito de mármol en área de nuevos mingitorios. Incluye extracción de rípio y material de desperdicio



Foto 2: Cambio de dos inodoros en el baño de niñas y dos inodoros en baño de niños




Foto 3: Reparacion de 4 laminas actualmente con agujeros



Foto 4: Fabricación de barandas de protección.



Foto 5: Reparación de circulación de escuela.



Foto 6: Reparación de circulación de escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 9: Cambio de 6 ventanas de metal por pvc



foto 10: colocación de 2 balcones



Foto 10: sustitución de seguros para puertas de baño y mantenimiento de bisagras en baños.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

