



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxixil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0154-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Cambio de loza en patio de la escuela por deterioro de la existente.



Foto 2: Reparación del sistema de drenaje.



Foto 3: Sustitución de tubos de drenaje.



Foto 4: Sustitución de adoquines deteriorados por nuevos.



Foto 5: Colocar silicon en laminas que tienen filtración en tiempo de lluvia.



Foto 6: Filtración de aire y agua en tiempo de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

